

玉环三禾汽车部件工业有限公司年产 200 万套排气系统零部件 生产线技改项目（先行）竣工环境保护验收意见

本公司年产 200 万套排气系统零部件生产线技改项目（先行）竣工环境保护验收会议于 2022 年 8 月 30 日上午在本公司会议室召开，会议人员有：公司管理人员及验收单位相关人员，并成立了验收工作组。会前验收组成员对本项目的进行了现场检查，会议由验收单位主持。会上汇报了治污工作总结，参会人员在听取汇报和现场自查的基础上，经充分讨论，形成验收意见如下。

一、工程建设基本情况

玉环三禾汽车部件工业有限公司位于玉环市大麦屿街道普南村普南路 30 号，利用自建厂房进行生产，厂区共有 2 幢厂房，其中 1#厂房整幢出租给其他企业使用，2#厂房共 3 层，其中 1F~2F 为自用，3F 出租给其他企业使用。企业于 2021 年 5 月委托浙江泰诚环境科技有限公司编制了《玉环三禾汽车部件工业有限公司年产 200 万套排气系统零部件生产线技改项目环境影响报告表》，于 2021 年 6 月 8 日获得相应的环评批复-台环建（玉）[2021]114 号，项目加工中心、精雕机、旋压机和线切割暂未建设，将于后续陆续建设，先行项目具备年产 200 万套排气系统零部件的生产能力。

二、环境保护设施建设情况

1、废水

项目实施雨污分流、清污分流建设厂区管网，生活污水经预处理达标后纳入玉环市大麦屿污水处理厂。

2、废气

项目焊接废气无组织排放，企业已加强车间通风换气。

3、噪声

1、企业合理布置生产设备，避免将高噪声设备放在靠墙位置；2、在高噪声设备底部加装减震垫；3、定期安排人员对设备进行养护维修，避免设备因故障产生高噪声现象；4、生产车间关闭车间门窗，夜间不生产。

4、固废

本次项目现阶段产生的固体主要为废边角料、废包装桶和生活垃圾。（其中，现阶段项机加工工序暂未建设，故相应废切削液（含金属屑）和切削液包装桶暂未产生），企业配套建设一般固废堆场暂存，收集后出售给物资部门进行综合利用；本项目现阶段产生的危险废物为废包装桶（清洗剂包装桶），企业已配套设置 1 间危废堆场，堆场尺寸均为 L：3.0m×W：1.5m×H：2.0m；堆场地面及墙裙采用环氧树脂刷砌，同时各堆场门口张贴危废标识和危废周知卡，堆场内设有危废台账；企业与浙江青鑫数据有限公司签订合同委托其清运处置；生活垃圾采用密闭式垃圾桶收集，防止臭气扩散，定期委托环卫部门统一清运处置，做到日产日清。

三、验收结论

玉环三禾汽车部件工业有限公司年产 200 万套排气系统零部件生产线技改项目（先行）手续完备，较好的执行了环保“三同时”的要求，验收资料齐全，环境保护措施均已按照环评及批复的要求落实到位，建立了各类完善的环保管理制度，各主要污染物的指标达到相应污染物排放标准的要求，符合环境保护设施验收要求，验收工作组同意本项目通过环境保护设施验收。

四、问题及建议

- 1、做好雨污分流工作，生活污水纳入园区污水管网。
- 2、定期我维护废气处理设施，加强车间通风换气。
- 3、加强设备维护保养，按照环评要求做好隔声降噪措施，达到隔声降噪的效果。
- 4、做好固废的分类收集、贮存、处置工作，严格执行危险固废申报制度、转移联单制度，做好相关台账记录。
- 5、认真落实各项环保措施，严格执行“三同时”等环保制度，确保各污染物排放达到国家和地方规定要求。
- 6、设立长效的管理制度，重视环境保护。树立清洁生产的思想意识，严格按照操作技术规范进行操作，防止违规操作。
- 7、积极开展清洁生产，减少污染物排放。

玉环三禾汽车部件工业有限公司
2022年8月30日