

# 台州航迪机械制造有限公司其他需要说明事项

## 1.环境保护设施设计、施工和验收过程简况

### 1.1 设计简况

企业于 2022 年 5 月自主编制完成了《台州航迪机械制造有限公司年产 150 万件汽车配件生产线技改项目环境影响登记表》，并于 2022 年 6 月 1 日获得台州市生态环境局的批复文件一台环建备（玉）—2022041。企业在项目设计过程中落实了环评中防治污染的措施以及环境保护设施投资的概算。

### 1.2 施工简况

项目建设过程中，企业组织实施了环境影响报告表及其审批部门的审批决定中提出的环境保护对策措施。

### 1.3 验收过程简况

项目于 2022 年 6 月开工建设，企业建设数控机床、加工中心、抛砂机等设备，采用机加工工艺生产汽车配件。截至 2022 年 7 月，企业完成对应的生产设备和环保设施的调试工作，年产 150 万件汽车配件的生产能力，项目具备了建设项目竣工环保验收监测的条件。

根据中华人民共和国国务院第 682 号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》等相关文件的要求，浙江绿安检测技术有限公司承担了台州航迪机械制造有限公司年产 150 万件汽车配件生产线技改项目竣工环境保护验收监测工作。我公司技术人员于 2022 年 7 月对该项目进行了现场查勘，并于 2022 年 7 月 14 日、7 月 15 日对该项目进行了现场验收监测（雨水监测日期：2022 年 7 月 17 日、7 月 18 日），并核实了环境保护设施的建设、运行及环境保护措施的落实情况，在仔细分析大量有关监测数据的基础上编写了验收监测报告表。

2022 年 9 月 8 日，台州航迪机械制造有限公司根据《台州航迪机械制造有限公司年产 150 万件汽车配件生产线技改项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目环境保护设施进行验收，提出意见如下：

台州航迪机械制造有限公司年产 150 万件汽车配件生产线技改项目验收手续完备，较好地执行了环保“三同时”的要求。主要环保治理设施均已按照环评及批复的要求建成，建立了各类较完善的环保管理制度，废气、废水、噪声监测结果达标，总量符合环评要求，固废已进行妥善收集和处置。验收资料基本齐全，验收工作组认为项目符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过项目竣工环境保护验收。

## 2.其他环境保护措施落实情况

## 2.1 制度措施落实情况

### (1) 环保组织机构及规章制度

公司建立了相关环保组织机构，明确相关环保负责人，建立了废气、废水运行及日常维护等相关制度。

### (2) 环境风险防范措施

公司确立以公司法人为总指挥，统领应急总指挥部，下设消防抢险组、治安保障组、后勤综合组和环境指挥组，负责向上级部门报告和请示，负责与应急部门和社区联络，负责协调应急期间各救援队伍的运作，统筹安排各项应急行动，保证应急工作快速、有序、有效地进行。

## 3. 整改工作落实情况

台州航迪机械制造有限公司年产 150 万件汽车配件生产线技改项目在建设过程中、竣工后、验收监测期间、提出验收意见后等环节采取了以下整改工作：

表 3-1 项目整改工作情况一览表

整改环节	整改内容
建设过程中	1.对废气、废水配套了相关的处理设施。2.对废气进行收集处理并高空排放。3.建立较完善的环保管理制度。
竣工后	1.生活污水经化粪池预处理后纳管排放。 2.废气、废水经处理设施处理后能达标排放。
验收监测期间	确保废气、生活污水处理设施稳定运行，确保雨、污分流。
提出验收意见后	1.加强废气、废水收集及处理设施的日常管理和维护工作，保证废气、废水等设施始终处于良好运行状态；2.加强雨污、污污分流工作；3.完善长效的环保管理机制，确保各类污染物长期稳定达标排放；4.完善风险防范措施，确保环境安全。

台州航迪机械制造有限公司