

其它需要说明事项

1.环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

该项目备案代码：2020-331002-29-03-169585，企业于2020年11月委托浙江瀚邦环保科技有限公司编制了《台州市威伦塑胶有限公司年产800万套五金工具技改项目环境影响报告表》，并通过台州市生态环境局椒江分局的审批：台环建（椒）[2020]114号，企业在本项目设计过程中落实了环评中防治污染的措施以及环境保护设施投资的概算。

1.2 施工简况

项目建设过程中，企业组织实施了环境影响报告表及其审批部门的审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

目前，项目主体工程及相关配套设施均运行正常。根据国家有关环保法律法规的要求，建设项目必须执行“三同时”制度，相应的环保设施须经验收合格后方可投入运行使用。受台州市威伦塑胶有限公司委托，浙江绿安检测技术有限公司承担了台州市威伦塑胶有限公司年产800万套五金工具技改项目环境保护设施竣工验收监测工作。浙江绿安检测技术有限公司技术人员于2022年4月对该项目进行了现场勘查，核实环境保护设施的建设、运行及环境保护措施的落实情况，并编制完成了验收监测方案，于2022年5月12日、5月13日对该项目进行了现场验收监测，另为检验企业雨污分流情况，于2022年5月14日和2021年5月15日对项目雨水排放口进行了布点监测，随后我单位报告编制人员在认真研读并收集有关资料，仔细分析大量有关监测数据的基础上编写了此验收监测报告。

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境保护验收暂行办法》，2022年8月26日，台州市威伦塑胶有限公司组织环评编制单位（浙江瀚邦环保科技有限公司）、环保治理设施设计单位（台州市博泰环保工程技术有限公司）、验收监测单位（浙江绿安检测技术有限公司）以及三位专家成立验收工作组，召

开台州市威伦塑胶有限公司年产 800 万套五金工具技改项目竣工环境保护验收会。会前专家和代表对本项目的废水、废气、噪声及固废防治设施进行现场检查，听取了建设单位环保执行情况的汇报、浙江绿安检测技术有限公司对验收监测报告的介绍，经认真讨论，形成验收意见如下：

台州市威伦塑胶有限公司年产 800 万套五金工具技改项目环保手续完备，较好的执行了“三同时”的要求，相应配套的主要环保治理设施均已建成，建立了各类较完善的环保管理制度，监测结果均能达标，验收资料齐全。验收工作组认为该项目符合项目竣工环境保护设施验收条件，同意通过验收。

2.整改工作落实情况

台州市威伦塑胶有限公司年产 800 万套五金工具技改项目在建设过程中、竣工后、验收监测期间、提出验收意见后等环节采取了以下整改工作：

表 2-1 项目整改工作情况一览表

整改环节	整改内容
建设过程中	1.配套建设了危废堆场。2.生活污水经化粪池处理后纳管。3.选择低噪设备，做好减震防噪措施。
竣工后	1.规范了危废堆场，重点进行了危废堆场的整改，堆场地面及墙裙采用环氧树脂刷砌，并设置托盘，同时于危废堆场门口张贴危废标识和危废周知卡；2.建立了固废台账，做好固废的出入记录；3、对废水处理设施进行了调试，确保处理设施的正常稳定运行；4、对生活污水进行预处理后纳管。
验收监测期间	对废气处理设施进行调试，确保废气处理设施能正常运行；确保监测期间工况正常。
提出验收意见后	1.完善废水运行台帐记录；2.加强现场管理，保持地面清洁，同时完善现场标识、标牌等；3.加强厂区及车间的厂容厂貌，完善厂区的雨污分流工作；4、加强对固体废弃物的管理，完善固废台账，杜绝二次污染。

台州市威伦塑胶有限公司（盖章）